

1. はじめに	3
1.1 大気汚染	6
1.2 室内の汚染	8
1.3 毒性学	11
1.4 空気の環境毒性学	14
2. 科学的基礎知識	19
2.1 ガス、体積、圧力、温度	19
2.2 微生物学	21
2.3 繊維、粒子、アレルゲン	23
3. 揮発性有害物質	25
3.1 溶剤、ホルムアルデヒド、イソシアネート	26
3.2 毒性学	35
3.3 バウビオロジー測定技術	38
3.4 推奨と汚染物質除去の提案	40
4. 準揮発性有害物質	45
4.1 農薬	47
4.2 難燃剤	51
4.3 可塑剤	52
4.4 PCBとPAH（多環芳香族炭化水素）	54
4.5 毒性学	56
4.6 バウビオロジー測定技術	58
4.7 推奨と汚染物質除去の提案	59
5. 居室の微生物汚染	62
5.1 糸状菌、酵母菌、バクテリア	62
5.2 健康リスク	69
5.3 バウビオロジー測定技術	75
5.4 推奨と汚染物質除去の提案	80
6. 繊維と粒子	84
6.1 アスベスト繊維	84
6.2 人造鉱物繊維（MMMf）	89
6.3 ダスト、粒子、アレルゲン	93
7. 室内環境	99
7.1 二酸化炭素	100
7.2 空気イオン	101
7.3 空気湿度と真菌類	102
7.4 気温、空気の動き、気圧	104
7.5 バウビオロジー測定技術	105
8. 重金属	106
8.1 毒性学	108
8.2 バウビオロジー測定技術	109
8.3 推奨と汚染物質除去の提案	110
9. 基準値と指針値	112
9.1 揮発性有害物質	117
9.2 準揮発性有害物質	119
9.3 空気中の糸状菌	122
9.4 アスベスト繊維とダスト	124
9.5 室内環境	125
9.6 重金属	126
10. まとめ	128
自己確認問題	132
補足資料・参考資料	135

製品、発生源 含まれている可能性のある揮発性物質

エマルジョンペイント塗料	グリコール、アルコール
アロマオイル	テルペン（ ピネン 、 カレン 、 リモネン ）、アルコール
合板	フェノール、テルペン、アルデヒド、 ホルムアルデヒド
接着剤	芳香族炭化水素、エステル、ケトン、 イソシアネート 、脂肪族溶剤
コルク	フェノール、アルデヒド、ホルムアルデヒド、フルフラール
パーケットオイル	脂肪族（ナフサ、ほとんどが脱芳香族処理済み）
床用接着剤（従来のタイプのもの）	ナフタリン 、フェノール、クレゾール
合成樹脂ラッカー	芳香族炭化水素（ トルエン 、 キシレン 、 ベンゼン ）、ケトン、エステル、脂肪族炭化水素
リノリウム	アルデヒド、カルボン酸、芳香族炭化水素（ トルエン ）
溶剤系ラッカー	エステル、芳香族炭化水素（トルエン、キシレン、スチロール）、アルコール
防虫剤	芳香族炭化水素（ ナフタリン 、 パラジクロロベンゼン ）
家具、家具用ラッカー	特にシロキサン、 ホルムアルデヒド
針葉樹材	テルペン（ ピネン 、 カレン 、 リモネン ）、 ホルムアルデヒド
天然ラッカー	テルペン（ ピネン 、 カレン 、 リモネン ）、アルデヒド、脂肪族炭化水素
PVC床材	アルコール、可塑剤*（ 2-エチル-1-ヘキサノール ）、クロロエチレン、有機スズ化合物
発泡スチロール	芳香族炭化水素（ スチロール ）
壁紙	ケトン、芳香族炭化水素（ トルエン ）、脂肪族炭化水素、ホルムアルデヒド
カーペットフロア	芳香族炭化水素（ スチロール 、 トルエン ）、アミン、可塑剤*、炭化水素
水性ラッカー	グリコール、ケトン、アルデヒド、エステル
タバコの煙	特に芳香族炭化水素、アミン、ケトン、 ホルムアルデヒド

一覧3：様々な製品に含まれる揮発性有害物質
（個別物質は太字で表記）


*可塑剤については4も参照

3. 2 毒性学

溶剤は神経系にダメージを与える。溶剤には、発ガン性を持つもの、生殖機能を損なわせるもの、肝臓・腎臓・血液にダメージを与え、アレルギーを発症させたり、早産・流産や不妊の原因となったりするものがある。最初に現れる症状は、頭痛、視力障害、気道・粘膜の刺激、関節痛、脱力感、めまいなどである。

一覧4：室内における揮発性有害物質

室内における揮発性有害物質	頻繁に現れる症状、懸念される健康被害
芳香族系溶剤	発ガン性、神経系の障害、早産・流産、不妊、疲労感、頭痛、脱力感、平衡障害、集中力低下
脂肪族系・オレフィン系溶剤、テルペン、アルコール、ケトン、エステル、シロキサソ	粘膜の刺激、吐き気、肺の障害、疲労感、頭痛、過敏症、化学物質過敏症
塩素系溶剤	神経障害、脂肪組織への（化学物質の）蓄積、疲労感、頭痛、粘膜の刺激、免疫力低下、不妊症
グリコール化合物	奇形、乳児死亡率の上昇、生殖器の障害
アルデヒド（ホルムアルデヒド、フルフラール）	発ガン性の疑い、粘膜の刺激、目の炎症、脱毛、気道疾患、アレルギー、頭痛、イライラ
イソシアネート	粘膜の刺激、目の障害、上気道と肺胞の障害、喘息、慢性疾患



一覧5：室内におけるホルムアルデヒド汚染

MIK：現在の知見では、人間や動植物に損傷が及ばない空気汚染の値

製品、発生源

含まれている可能性のある準揮発性材料

車内	可塑剤
電気製品（旧製品）	コンデンサー中のPCB（ドイツでは1989年まで）
電気式芳香器	殺虫剤（ペルメトリン）
目地剤	PCB
木材*	農薬（木材防腐剤）、多環芳香族炭化水素
木材保護塗料*	農薬
防虫スプレー	殺虫剤（ペルメトリンなど）
暖炉	多環芳香族炭化水素
接着剤、ラッカー	可塑剤、難燃剤
合成皮革	可塑剤
プラスチック製品全般	可塑剤、難燃剤
皮革（衣類、家具）	農薬、アゾ染料、六価クロム
マットレス	難燃剤、農薬、可塑剤
家具*	難燃剤
継目用発泡剤	難燃剤
蛍光管（旧製品）	コンデンサー中のPCB（ドイツでは1989年まで）
PVC床材	可塑剤、有機スズ化合物
パーケットフローリングシーリング剤（旧製品）	PCB
パーケットフローリング接着剤（旧製品）	多環芳香族炭化水素、（汚染物質としてPCB）
遮音板	PCB（1978年まで）、難燃剤
タバコの煙	特に多環芳香族炭化水素、（農薬）
壁紙（織物）	難燃剤
壁紙（ビニール）	可塑剤
カーペット（化学繊維）	可塑剤、難燃剤
カーペット（ウール）	農薬（可塑剤）
ティールオイル製品*	多環芳香族炭化水素、（汚染物質としてPCB）
テキスタイル（衣類、家具）	農薬、アゾ染料